



Sehr geehrte Kunden,

Die folgende Software wurde durch uns getestet und heute freigegeben.

Erkelenz, 01.09.2015

Software Part #	Filename	Country	Interface(s)	Status
BB-EU1187	EU1187	European Union	CCNET	Customer Approval

Folgende Änderungen und Erweiterungen wurden in der Version EU1187 seit der Version EU1186 durchgeführt.

1. Integration der neuen 20 Euro Scheine, die 2015 ausgegeben werden.
2. Erhöhte Rückgabe von gefalteten 20 Euro Scheinen um Fehlbewertungen zu verhindern.
3. Verbesserte Falschgeldererkennung.
4. Die Gesamtannahmequote wurde verbessert.
5. Fehlerbehebung in der Power Recovery Funktion beim Stack- Vorgang.
6. Fehlende Meldung über gestapelte Scheine vor der BOX FULL Meldung ergänzt.
7. Statistikzähler beim "Power cut during stacking" korrigiert,
8. Fehlerhafte Meldung " Power Recovery" nach Initialisierung durch BOX FULL Status entfernt.

Wichtig:

Diese Software darf erst ab der Chassis Softwareversion BC-714745 oder neuer benutzt werden.

Es wird dringend empfohlen die Chassis Softwareversion BC-824946 zu flashen.

Sollte trotz dieses Hinweises eine frühere Version genutzt werden, ist der B2B nach dem Update nicht mehr über einen PC ansprechbar!

Update Prozeß

Schritt 1: Chassis updaten auf BC-824946 oder neuer.

Schritt 2: B2B auf EU1187 updaten.